


# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和3年11月10日(水曜日) 16時50分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	36	業種区分	建築
被災程度	腰椎横突起骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	7日
工事概要	外壁改修工事						
事故概要	落下防止防護棚設置中にパイプを固定するクランプが外れ、1次下請業者の作業員が足場(高さ 約 3.8m)から墜落した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クランプの固定状況の確認を十分に行っていなかった。</li> <li>・二丁掛けの墜落制止用器具を使用していたが、一丁を外れたパイプに設置しているのみで、もう一丁は安全な器具に設置されていなかった。</li> <li>・作業員への安全教育が十分でなかった。</li> </ul>						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クランプ等の固定状況の確認を確実に行う。</li> <li>・墜落制止用器具のフックのうち、一丁をより安全な外部足場に設置する。</li> <li>・安全教育を定期的に行い、日々、安全に対する意識向上を図る。</li> </ul>						

## 事故状況図



## 改善状況図



固定確認状況



安全教育・KYによる注意喚起状況