


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年2月7日(月曜日) 15時 30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	遊具の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	公園整備工事						
事故概要	路盤整正時、路盤材を積んだダンプトラックが後進したところ、別途工事により設置した遊具に接触し、これを損傷させたもの。						
事故原因	ダンプトラックを誘導していた合図者が、誘導範囲以外の箇所に気を取られて誘導がおろそかになった。 ダンプトラックの運転者も後方左下側にあった当該遊具に気付かず後進した。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全会議において、事故の発生状況や原因を説明し、再発防止対策(合図者による誘導の専念及び運転手の周辺確認)の確認を行った。</li> <li>・視認しにくい障害物に注意喚起の手当てを行った。</li> </ul>						

## 事故状況図



## 改善状況図

