


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年9月27日(火曜日)9時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	ガードレールが折れ曲がる			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物改築工事						
事故概要	埋戻し土搬入の為に10tダンプカーでバックにて現場第2ゲートに入場しようとした際、小・中学校側ガードレールに接触し、ガードレールを損傷させた。						
事故原因	資材搬入時の侵入方向及び周囲の安全確認不足が原因と考えられる。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・現場ゲート付近を拡幅整備しダンプカーを頭より入場し場内で方向転換し頭より退場する様周知。 ・再発防止協議会において内容共有し工事用車両の移動時における周囲の安全確認の徹底を指示している。 						

事故状況図



改善状況図

緊急災害防止会議における注意喚起状況

