


公共工事等事故情報

事故分類	死傷公衆災害	発生日時	令和 4年 9月 9日(金曜日) 14時16分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	第三者人身	性別	男性	年齢	48	業種区分	建築
被災程度	右腕擦過傷、右膝擦過傷			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	0
工事概要	建築物解体工事						
事故概要	当該工事に従事している警備員が歩道上で道路清掃を行っていたところ、振り向いた際に自転車で行き来していた被災者の自転車のタイヤが箒の上に乗って、バランスを崩して転倒した。						
事故原因	人通りの多い場所での行動を行う際における左右確認が不足していた。						
改善策	人通りの多い場所においては、左右確認を確実に行って行動するよう指導を行った。						

事故状況図

(災害発生 再現写真)



警備員が仮囲い側に振り向いた際に被災者の乗った自転車が箒の上になり、被災者が仮囲い側に転倒してしまった。

改善状況図

朝礼時の注意喚起状況

