



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年10月3日(月曜日)12時00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	家屋擁壁の損傷			事故レベル	(技術監理課で記入)	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	道路舗装機械(アスファルトフィニッシャー)を回送したトラック(長さ約10m)が沿道住宅の擁壁に接触し、これを損傷させた(外壁に約25cmの傷)もの。						
事故原因	トラック運転者と交通誘導員双方の注意が主に前方道路一般交通に向けられていたため、車体左後方への注意が疎かになったため。						
改善策	工事用車両の運転者は交通誘導員の指示に従い、運転者自身も周囲の確認を十分に行いながら慎重な運転を行うよう徹底する。また、交通誘導員は常に車両周辺に注意を払って声掛けを行いながら誘導することで再発防止に努める。						

事故状況図



改善状況図



再発防止に向けた安全会議を実施