


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年11月28日(月曜日) 15時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	隣接建物の庇及び傘立ての破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	外壁改修その他工事						
事故概要	外壁補修業者が、躯体補修工事の為のサンダー作業を行うにあたり、空中への粉塵飛散を避けるべく、足場の頂点から屋上側に養生作業を行っていた。 その際に、足場頂点から胸下まで身を乗り出し養生作業を行っていたところ、胸ポケットに入れていた携帯電話が落下し、下部(隣接建物)のポリカーボネート庇を貫通させ加えてプラスチック製の傘立てを破損させた。						
事故原因	足場から身を乗り出して養生作業を行ったこと、かつ留め金具のない胸ポケットに携帯電話を入れていたため。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・足場上での作業時に身を乗り出すことを控える。 ・足場で作業する際、携帯電話等落下の恐れのある物を所持する場合は、チャックのあるポケットに入れて閉めて作業する等落下防止対策を徹底する。 ・足場から2m程度(隣接建物管理者から了解を得た範囲)を立ち入り禁止区域とする。 						

事故状況図



改善状況図

