

公 共 工 事 等 事 故 情 報

| | | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|-------|---|---------|------|
| 事故分類 | 死傷公衆災害 | 発生日時 | 令和 5年 2月 18日(土曜日)17時50分 | | | 工事関係者区分 | 一次下請 |
| 事故区分 | 車両・自転車等損傷 | 性別 | 女性 | 年齢 | — | 業種区分 | 土木 |
| 被災程度 | 転倒による怪我 | | | 事故レベル | Ⅱ | 休業見込日数 | — |
| 工事概要 | 管布設工事(一部推進工) | | | | | | |
| 事故概要 | 自転車で通行していた市民が転倒し負傷(足の筋を痛める)したもの。 | | | | | | |
| 事故原因 | 薬液注入跡の舗装が下がり窪みが生じたことで、自転車のタイヤが取られ転倒したもの。 | | | | | | |
| 改善策 | <ul style="list-style-type: none">・薬液注入跡の下がり解消のため、舗装の補修を行う。・覆工板と既設舗装に生じる段差については、入念に擦り付けを行う。・段差ありの看板を設置して、通行人への注意喚起を行う。・勾配が急な個所は、マーキングをして注意喚起を行う。 | | | | | | |

事故状況図



改善状況図

【注意喚起看板設置】



【擦り付けおよびマーキング】

