


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年5月13日(土曜日)		時間不明	工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	マンションの非常階段外壁の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	歩道設置工事						
事故概要	ダンプトラック(2t)の方向転換を行う際、マンションの非常階段外壁に車体が接触し損傷させた。						
事故原因	運転者による周囲の確認が十分でなかったことによるもの。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・工事用車両を移動させる場合は、誘導員を配置する。 ・工事用車両の移動前に、全スタッフで移動経路を確認し、接触等の可能性がある地点について注意喚起を行う。 						

事故状況図



改善状況図

公衆災害再発防止協議会の実施状況

