

公共工事等事故情報

事故分類	その他	発生日時	令和 5年 9月11日(月曜日) 8時15分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他	性別	男性	年齢	81	業種区分	土木
被災程度	右足の切創(約10cm)			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	4日以上
工事概要	除草						
事故概要	被災者は刈払機で除草作業を行っていた。別の作業員がその近傍で作業しており、その作業員が使用していた刈払機の回転刃が被災者の右足に接触し、受傷させたもの。						
事故原因	作業開始当初は被災者と別の作業員は5m以上の距離をとり作業を行っていた。しかし事故発生当時はその距離が半分程度(約2.5m)となっていた。 また、監視者を含め他の作業員も作業しており、両者の接近していたことに気付かなかった。						
改善策	現場管理者の業務内容を再度見直し、作業員同士が5m以上の距離を保てるように現場管理を徹底する。						

事故状況図



改善状況図

改善状況写真
ミーティングの様子

