

# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 6年 5月 1日(水曜日) 10時 00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	61	業種区分	設備
被災程度	左大腿骨頸部骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	45
工事概要	除草作業						
事故概要	除草作業中に刈払機のナイロンコードが詰まった為、近くにいた作業員(被災者)が交換作業を手伝おうと近寄ったところ、石段に躓き転落したもの。						
事故原因	付近には安全に交換ができるスペースが十分にあったが、階段上で交換しようとし、被災者がそれを手伝おうと足元を確認しないままその場で交換しようと刈払機に近づいていて躓き転落してしまった。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社内で再発防止の安全教育を実施。</li> <li>・作業前に作業場所を従事者全員で歩いて点検し、不安全箇所にコーン等を設置し、躓き転倒の危険性の周知徹底を図る。</li> <li>・階段部での除草は手作業のみとする。</li> </ul>						

## 事故状況図



事故発生状況①



事故発生状況②

## 改善状況図



作業前確認状況



階段部の除草(手刈りのみとした)