

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 6月20日(木曜日) 12時 20分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	周辺への影響なし			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	バックホウによる掘削中、本管から斜め上に約15cm突き出していた使用廃止管にバケットが接触した。						
事故原因	本管の位置を把握していたが、近くをバックホウにより掘削していたため、斜め上側に突き出していた使用廃止管を破損した。						
改善策	地下埋設物の付近での掘削作業においては、人力掘削を行うよう徹底した。						

事故状況図

破 損 状 況



改善状況図

公衆災害再発防止協議会 実施状況

