


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 8月6日(火曜日) 13時 00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	架空線の断線			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設物補修工事						
事故概要	ダンプトラックにバックホウを搭載しバックホウの旋回を行ったところ、地上から約4.60mのところにある架空線にバックホウのアームが接触し断線した。						
事故原因	バックホウ操作前に周辺状況の確認が足りず、操作時に監視員を立てていなかった状況でのバックホウ操作が行われていたこと。						
改善策	バックホウを移動させる際、合図者を配置し、運転者及び合図者ともに周辺状況をくまなく確認しながら慎重に移動させる。						

## 事故状況図



## 改善状況図

### 安全対策の周知状況

