


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 6年 8月24日(土曜日) 1時 30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	転倒	性別	男性	年齢	60	業種区分	土木
被災程度	右ひじの打撲及び擦り傷			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	舗装補修工事						
事故概要	施工終了後の後片付けにおいて、バックホウを自社3tダンプ車に積込を行う際、設置していた足場がはずれ、バックホウが転倒した。						
事故原因	設置していた足場にずれ止めの設置がされていなかったため。						
改善策	バックホウの積み込みを行う際は、より安全に積み込めるよう、スライドダンプを使用する。 また、スライドダンプを用意できない場合はバックホウ運搬専門業者の回送車を利用する。						

事故状況図



改善状況図

再発防止協議会

