

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 8月 2日(金曜日) 9時15分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	フェンス基礎ブロックを破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管移設工事						
事故概要	掘削作業を行うためバックホウを移動していたところ、バックホウのキャタピラ部分がフェンス基礎に接触、破損が発生した。						
事故原因	施工場所が狭い状況であったが、バックホウの移動に伴う誘導を行う際に声掛けが足りていなかった。						
改善策	作業前に周囲の安全確認を徹底し、危険予知される懸念事項の周知・認識を行うこと及びバックホウ運転時、常に機械オペレーターは目視確認の徹底し、合図者と状況確認を行いながら作業する。						

## 事故状況図



## 改善状況図

