

# 公共工事等事故情報

|      |   |      |                             |       |    |         |      |
|------|---|------|-----------------------------|-------|----|---------|------|
| 事故分類 | 労働災害  | 発生日時 | 令和 6 年 8 月 8 日(木曜日) 17時 00分 |       |    | 工事関係者区分 | 一次下請 |
| 事故区分 | 転倒  | 性別   | 男性                          | 年齢    | 62 | 業種区分    | 建築   |
| 被災程度 | 転倒による打撲   |      |                             | 事故レベル | I  | 休業見込日数  | 1    |
| 工事概要 | 建物復元工事  |      |                             |       |    |         |      |
| 事故概要 | 被災者が作業終了後の片付け中に、両手に荷物を持った状態で、建物内部から出ようとしたところ、段差解消のために設置していた踏み台が不安定だったため、被災者が後ろ側に転倒し、地面に両腕を強く突いた。  |      |                             |       |    |         |      |
| 事故原因 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・両手に資材を持ったまま昇降をした。</li> <li>・足元の不注意、確認不足。</li> <li>・建物出入口の踏み台が固定しておらず不安定になっていた。</li> </ul>                             |      |                             |       |    |         |      |
| 改善策  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・足元及び周囲の確認を行う。</li> <li>・段差の移動は資材を置き換えながら移動する。</li> <li>・安全で安定した昇降設備を設置する。</li> <li>・段差解消の踏み台を可動しないように固定する。</li> </ul> |      |                             |       |    |         |      |

## 事故状況図



## 改善状況図



昇降設備の設置→