


# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 6年 10月 25日(金曜日) 12時 50分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	30	業種区分	建築
被災程度	後頭部挫創			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	外壁改修工事						
事故概要	事故発生当日、受注者作業員(被災者)が雨樋(竖樋)を建物3階壁面に設置する作業を行っていた。本作業は、本来壁面に設けられた足場を使って竖樋を3階まで運搬し、取り付け作業まで足場上で行うこととされていたが、被災者は足場ではなく開放中の外部非常階段を使って竖樋を運搬し、その後、取り付け箇所のすぐ横にある非常階段の手すり上に登って作業を行おうとしてバランスを崩し非常階段踊り場内に墜落した。						
事故原因	受注者は、竖樋の運搬等は足場内で行うよう、朝礼時のKY活動などの場で注意していたが、これが順守されなかった結果事故に至ったものである。また、事故発生時、作業主任者等が被災者の不安全行動を見ておらず、制止することができなかった。						
改善策	安全ミーティングを行い、竖樋については足場上で取り付けることなど、安全な作業ルールへの遵守について改めて徹底させた。また、これを徹底させるため、期間を伴う作業において作業主任者等による監視を強化した。						

## 事故状況図



## 改善状況図

### 安全ミーティング実施状況

