


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年12月26日(木曜日)11時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	建物窓ガラス及びサッシ枠の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物改築工事						
事故概要	事故当時、骨組みを組み立て終え、屋根部の水平ブレースを取付ける作業中であったが、作業員が屋根の中央部に置かれたブレースを取付位置(建物東端部)まで差し出すように移動しようとしたところ、勢いがつきすぎブレースが鉄骨端部を通り過ぎ、外部に落下した。その際、一度足場に当たって跳ねたため約5m東側に離れた校舎の窓に接触したものの。						
事故原因	先行足場に養生シートを貼ると風による足場の倒壊の可能性があったため、内外市木設置のみとして養生シートは建方完了後に壁つなぎをとって貼る予定にしており、建方中の養生として網目の大きい垂直ネットを仮設置する準備をしていたが、隣接建物との離隔が十分にあり、足場の周囲にシート仮囲いを設置していることから建方業者と打合せを行い危険が少ないと判断してしまい、最終的に垂直ネットを設置せずに作業を進めてしまったもの。併せて、材料の移動の方法も悪かった事もあり、事故が発生したもの。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・建方作業前に外部足場に垂直ネットを設置する。 ・資材の取り扱いについて周知会を行い資材を扱う際の適正な手順や扱い方を徹底する。 ・高所での作業を行う前に注意喚気をしてから作業にとりかかる。 						

事故状況図



事故状況



破損状況

改善状況図



垂直ネット設置状