


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年3月3日(月曜日) 10時35分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	老朽化した配水管の取替え工事(水道管布設工事)						
事故概要	水道管布設のため、作業員がバックホウにて掘削作業中に、バックホウでガス管を破損させたもの。						
事故原因	地下埋設物の付近における人力掘削の徹底不足及び、ガス管の土被りが一定との思い込みによるもの。						
改善策	指導事項の内容について事故再発防止会議を開催し、現場作業員に対し周知徹底を行い、意識改善及び今後の事故再発防止を図った。						

事故状況図



改善状況図

