


公共工事等事故情報

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|----|---------|------|
| 事故分類 | 労働災害 | 発生日時 | 令和7年6月4日(水曜日) 9時20分 | | | 工事関係者区分 | 二次下請 |
| 事故区分 | 墜落・転落 | 性別 | 男性 | 年齢 | 34 | 業種区分 | 建築 |
| 被災程度 | 鼻骨骨折 口唇裂傷 | | | 事故レベル | Ⅱ | 休業見込日数 | 40 |
| 工事概要 | 建物新築工事 | | | | | | |
| 事故概要 | 壁配筋段取り時、昇降用梯子を使用せず近道行動を行い、足を滑らせ地中梁(高さ1m下)に墜落した際に鼻骨を骨折・口唇を裂傷した。 | | | | | | |
| 事故原因 | 被災者は鉄筋足場に設置してある昇降用梯子を使用せず近道行動を行い、足を滑らせ墜落した。 | | | | | | |
| 改善策 | 工事関係者へ現場朝礼・現場昼礼等にて近道行動の禁止を周知を行う。 昇降用梯子の設置箇所の明確な表示を行う。 新規入場者教育資料に近道行動の禁止の追記して入場教育を行う。 | | | | | | |

事故状況図



改善状況図

改善:現場朝礼での安全行動の周知



改善:昇降用梯子 明確な表示



改善:新規入場者教育資料へ近道行動禁止項目の追記

