



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 8月 9日(土曜日) 0時 10分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	
被災程度	側壁の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	トレーラーによる重量物搬出						
事故概要	トレーラーにて重量物の搬出作業中、グレーチング通過時にスリップが生じ、想定以上の梶切り事象が発生し、後方台車の積荷が道路の側壁に接触した。						
事故原因	当該箇所の走行時は、トレーラーの右左折が連続する区間であること、及び柔軟な梶切り操舵を行うため、後方台車本体の固定ピンを抜いた状態で走行していた。						
改善策	固定ピンの抜き取り措置は急カーブ旋回時に限定するよう運用方法を変更する。 また、本件箇所のようなグレーチング上の通過時は可能な限り速度を落とし、最徐行にて通過することで万が一のスリップ発生防止を図る。						

事故状況図



グレーチング通過時にスリップで後方奴がさらに直進方向より右手に向く

【状況写真】

【事故状況図】

改善状況図



【改善状況写真:ピン固定状況】