


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 9月 5日(金曜日) 10時50分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	被害なし			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	L型側溝切断工						
事故概要	L型側溝切断作業の際、使用廃止管であるガス供給管φ25を誤って切断したもの。						
事故原因	事前に埋設物管理者と協議・現地マーキングを行ったうえで、埋設管近傍でのコンクリートカッターを使用しないように指示があったが、作業従事者に対して朝礼等で埋設管の破損防止の意識向上を十分に周知できておらず事故が発生したもの。						
改善策	・朝礼および作業前ミーティングにおいて、作業従事者すべてに破損防止の意識を周知徹底する。 ・埋設物近接箇所はコンクリートカッター作業を行わずに人力作業により慎重に作業する。						

事故状況図



改善状況図



作業前KY活動状況

カッター切断状況
(埋設管付近切断なし)

人力とりこわし状況