


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和7年9月9日(火曜日)18時20分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	工具等取扱	性別	男性	年齢	32才	業種区分	土木
被災程度	顔面切創			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	配管撤去作業						
事故概要	被災者が既設管(φ1500)切断時、使用していたエンジンカッターがキックバックにより跳ね返り顔面に接触して裂傷した。						
事故原因	・管径が大きく厚みが2cm程度あり、管の下部に切残しがあったため、切断面の状態を十分に確認せずに再切断を行ったこと。 ・その際、切断面の正面に立って作業を行い、キックバックゾーンを接触させてしまったこと。						
改善策	1)事実確認と再発防止教育を実施した。(R7.9.9) 2)再切断を行う場合は、エンジンカッターを停止し、切断面の状態を確認すること。 (照明を当てるなどして確認) 3)切断面の正面に顔面がくる位置で作業を行わないこと。 4)キックバックゾーンでの切断作業を行わないこと。 5)保護具(フェイスガード)を使用すること。						

事故状況図

事故発生状況図



改善状況図



再発防止検討状況



フェイスガードの使用